



Progetto MonumentiAmo

Beni Culturali Ecclesiastici selezionati dall'Arcidiocesi di Agrigento

TABELLA INDICI DI VULNERABILITA' SISMICA

I*	N**	Monumento Ispezionato	Indirizzo	Comune			
Red	2	Chiesa Santa Maria degli Angeli	Via Madonna degli Angeli	Agrigento			
	18	Chiesa S. Alfonso	Via Duomo, 86	Agrigento			
Yellow	1	Chiesa di San Nicola	Piazzetta San Nicola,2	Agrigento			
	5	Chiesa di Santa Croce	Piazza Santa Croce,29	Agrigento			
	11	Chiesa Beata Maria Vergine Assunta	Via Empedocle	Agrigento			
	20	Chiesa di Santo Spirito	Piazza Santo Spirito	Agrigento			
Orange	4	Chiesa B.M.V. Addolorata	Via Garibaldi, Snc	Agrigento			
	16	Chiesa San Michele	Via S. Girolamo	Agrigento			
Green	3	Chiesa San Francesco di Paola	Via Garibaldi,195	Agrigento			
	6	Chiesa S.Maria Vergine della Divina Provvidenza	Via Manzoni, 162	Agrigento			
	7	Chiesa San Lorenzo Martire	Frazione di Montaperto	Agrigento			
	8	Chiesa B.M.V. Immacolata	Piazza San Francesco d'Assisi	Agrigento			
	9	Chiesa S. Calogero	Piazzetta S. Calogero	Agrigento			
	10	Chiesa di San Pietro	Via Luigi Pirandello, 2	Agrigento			
	12	Chiesa Santa Maria dei Greci	Salita Santa Maria dei Greci	Agrigento			
	13	Chiesa San Leone	Lungomare Falcone-Borsellino 2/5	Agrigento			
	14	Chiesa Santa Gemma Galgani	Via Imera, 123	Agrigento			
	15	Chiesa Santissimo Crocifisso	Piazza Diodoro Siculo	Agrigento			
	17	Chiesa S. Domenico	Piazza Municipio	Agrigento			
	19	Chiesa S. Lorenzo	Piazza Purgatorio	Agrigento			
	I* : Indice di danno- $I_d = d/5n$ - vedi schede-quadro A			Numero che individua il monumento in planimetria			
Red	Superiore a 0,10	Orange	da 0,06 a 0,10	Yellow	da 0,03 a 0,05	Green	da 0,00 a 0,02